

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад
комбинированного вида № 33»
И. В. Толмачева
20 19 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 33»

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

СОГЛАСОВАНО
КРОООИ «Всероссийское
общество глухих»



А.В. Качергис

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 33»

И.В. Толмачева

20 19 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 33»

1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Курская область, 305000, город Курск, улица Семеновская, д. 39

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей 4023,4 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9063 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, Курская область, 305000, город Курск, улица Семеновская, д. 39

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) комитет образования города Курска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация. Курская область, 305004, город Курск, улица Радищева, д. № 103

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 355

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) Троллейбус, автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 740 м до улицы Ленине, 480 м до улицы Радищева

3.2.2 время движения (пешком) - 20-30 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; акустическая, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: паребрик, пологие спуски с
троттуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С,У)
---	---	------------

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
 Недоступно инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата с нарушениями зрения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения План мероприятий , срок реализации
2030год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « _____ » _____ 20 _____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 8 от «06» _____ 20 18 г.
3. Решения Комиссии Открытый N 53 от «21» 03 20 17 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 33»
И.В. Толмачева
« 22 » 06 20 18 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 33»
№ 1

г. Курск
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 22 » 06 20 18 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Курская область, 305000, город Курск, улица Семеновская, дом 39
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4023,4 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9063 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987г. последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _____
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, Курская область, 305000, город Курск, улица Семеновская, дом 39.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбус, автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
троллейбус

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 740 м до улицы
Ленина, 480 м до улицы Радищева

3.2.2 время движения (пешком) 20-30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (описать - поребрик, пологие спуски
с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да
()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	Схема 1	Схема 1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, У)	Схема 2	4,5, 6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,У)	Схема 2	4,8, 9,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	Схема 2	11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(С,У)	Схема 3	13

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Недоступно инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата с нарушениями зрения

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

В случае возникновения необходимости перевода русского жестового языка (РЖЯ) заявителем, вступает в силу соглашение между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» и Курским РО ОООИ «Всероссийское общество глухих», которые предоставляют переводчика РЖЯ.

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на	1	л.
3. Путей движения в здании	на	1	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1	л.

Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.

Плэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Заведующей Отделом А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Зам. зав. по УВР Щепотина Г. В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Степанов - психолог Степанов Ю. В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов Президент Московского общества инвалидов (Должность, Ф.И.О.) Хохлов А. В. (Подпись)
Вед. специалист (Должность, Ф.И.О.) Петров И. И. (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «22» 06 20 18 г.
(протокол № 126)

Комиссией (название). по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставлению услуг по обеспечению доступности инвалидов

Обследование ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 22 06 2018г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 305000, г. Курск, ул.Семеновская, д. 39
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
Входы (выходы) на территорию	есть	схема 1	хем а 1	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К, С, Г, О	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Оборудовать доступные входные двери, установить раздвижные двери, установка поручней
Путь (пути) движения на территории	есть	2	2,3	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К, С, Г, О	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Оснащение визуальным и, тактильным и и другим специальным оборудованием для МГН
Лестница (лестницы)	нет						
Пандус (пандусный)	нет				К, О	Капитальный ремонт	Установка пандусов
Автостоянка и парковка	нет				все	Индивидуальное решение с ТСР	Обустройство автостоянки и парковки
Дополнительные требования к зоне				Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД	Схема 1	1, 2, 3	капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, Д-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

Организация – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 305000, г. Курск, ул. Семеновская, д. 39
 Наименование объекта, адрес

Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (наружный)	есть	схема 2	5				
Вход (внутренний)	нет						
Вход инвалидов (переход)	есть		5		К, О	Индивидуальное решение с ТСР	
Дверь (входная)	есть	1	4	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Замена дверей
Пандус	есть	1	6.7	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Ремонт входных дверей
Пандус (внутренний)				Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	Схема 2	4.5.6.7	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР
 Если индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД в связи с тем, что на входе и внутри здания наличие пандуса на крыльцо технически невозможно: входные двери открываются наружу, нет пандуса, ширина проема менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные поручни, в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует тактильная плитка и контрастная краска на пути движения, информационные таблички, выполненные по Брайлю.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 305000, г. Курск, ул. Семеновская, д. 39

Наименование объекта, адрес

Наименование элементов структурно-функциональной зоны	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	на плане	№ фото	Содержание	3 начимо для инвали да (кате- гория)	Содержа ние	Виды работ
Входная группа, входная группа (входная группа)	есть	хем а 2 26	8	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
Лестница (внутри здания)	есть	72	9	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К,О,С, Г	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
Лифт (внутри здания)	нет						Технические решения невозможны
Дверь (внутри здания)	нет						Технические решения невозможны
Дверь	есть		4	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	К,О,С, Г,	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
Путь эвакуации (внутри здания)	есть		10	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
Технические решения невозможны				Технические решения невозможны			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	26,72	4.8.9.10	Технические решения невозможны

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Выводы к заключению: недоступно, технические решения невозможны

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 305000, г. Курск, ул. Семеновская, д.39

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-структурного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	сть/нет	на плане	фото	Содержание	3 начимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Отдельные помещения	нет			Отдельных помещений нет			Технические решения невозможны
Другие формы обслуживания	нет						
Технические решения	нет						
Обслуживание с использованием по маршруту	нет						
Индивидуального обслуживания	нет						
ОБЩИЕ замечания к зоне				Технические решения невозможны			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны

I Результаты обследования:

4.

Вариант II – места приложения труда

	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	сть/нет	на плане	фото	Содержание	3 начимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет						Технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Технические решения невозможны

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	Содержание	3 начимо для инвалидов (категория)	Содержание	В иды работ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				

* Состояние: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** Выбирается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с учетом технических решений невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилых помещений на объекте нет.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 305000, г. Курск, ул.Семеновская, д. 39
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	сть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Транспортная комната	есть	схема 2/20	11	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Технические решения невозможны
Душевая/ванная комната	есть	схема 2/22	12				
Бытовая комната (кладовая)	нет						
Другие требования к зоне				Технические решения невозможны			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	20,22	11.12	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 305000, г. Курск, ул. Семеновская, д. 29
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	3 начиная для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Акустические системы	нет			Отсутствуют	все	Установка тактильных: пиктограмм, схем, указателей направления движения; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации, в том числе на языке Брайля	Индивидуальное решение с ТСР
Навигационные системы	нет			Отсутствуют	все		
Тактильные системы	нет			Отсутствуют	С		
Остальные требования к зоне				Отсутствуют			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, индивидуальное решение с ТСР

№ /п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Наименование работ		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, консультант	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		О бъем, тыс.руб.	И сточник		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»	305000, г. Курск, ул.Семеновск ая, д.39								

Примечание : структура (раздел) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категориям инвалидов); **ДУ** - доступно условно (**ДУ-В** или **ДУ-И**)

частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (**ДУ-В** или **ДУ-И**)

Приложение А.7
Статистическая форма


Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории _____ в _____ году*

Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
2	3	4	5
Всё сферы жизнедеятельности			
в том числе			
Привлечение			
Образование			
Социальная защита населения			
Физкультура и спорт			
Культура			
Транспорт			
Связь и информация			
Жилищный фонд			
Потребительский рынок			
Места приложения труда			
Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней инвалидности объектов (полной, частичной, условной)












307



348








50/12



С 2005 г.



Семёновская

Ватутина

Золотая

Пропу меровано, про шнуровано и скреплено печатью
на 25 листах.

Заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №33»

Толмачева И.В.

